

Informe de Inspección de Seguridad en Equipos de Izaje

EQUIPO: CESTA DE ELEVACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES

Fecha de Inspección: 09/01/2024

Cliente: North Winds

Lugar de Inspección: LAS HERAS, MENDOZA

Propietario: North Winds

Ubicación: Calle Palacios y Chacabuco

Marca: NORTH WINDS

Modelo: NO POSEE

Serie: 8493/23

Año: 2024

Interno: NO POSEE

Dominio: NO POSEE

OT: 33969

Datos Técnicos

Capacidad de carga máxima (kg):	500
Cantidad máxima de ocupantes:	2
Tara (kg):	235,4

Inspección General

Sin observaciones

IZA/Precinto 63679
19 de Enero de 2024



Prueba Operativa

Sin observaciones

Ensayo con Carga

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Item	Código	Observaciones
Elevación con carga	None	SIN OBSERVACIONES.

Condiciones de Ensayo

O: Observado S: Satisface NA: No Aplica

Peso elevado (kg)	625
Tiempo de ensayo (mínimo 5 min.)	10


Instrumentos de Medición

Instrumento	Código
Calibre	CAL 96
Dinamómetro	DIN 45

Observaciones Generales

1. Datos del motor de elevación: Marca: INVERTEK. Tipo: MSEJ90L-4. N°: D202302813. Año: 2023. 2,2 Kw

Fotos



WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descrito anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Próxima Inspección (fecha recomendada): 09/01/2025

Inspector: Jorge Fuenzalida

Oficina Técnica: Mark Barrios

Responsable Técnico: Sergio Fajóo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.

Firmado en CABA

El original de este documento es en formato digital, firmado según Res N°44/15. En caso de que cuente con una copia impresa, la misma es una copia NO CONTROLADA. Escanee el Código QR para validar la veracidad del documento



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15.
Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. <http://www.digilogix.com.ar/>