



Certificado de Inspección

Equipo: CESTA DE ELEVACIÓN PARA MANTENIMIENTO DE AEROGENERADORES

WORKLIFT S.A. inspeccionó el equipo descrito anteriormente y certifica que Cumple con los requerimientos de la Ley 19.587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y sus Decretos Reglamentarios.

Fecha de Inspección: 13/02/2025

Cliente: NORTH WINDS

Lugar de Inspección: Parque Eólico Arauco

Propietario: North Winds

Ubicación: Parque Eólico Arauco

Marca: NORTH WINDS

Modelo: Sin información

Serie: 8493/23

Año: 2024

Interno: Sin información

Dominio: Sin información

OT: 45026

Datos Técnicos

Capacidad de carga máxima (kg):

500

Cantidad máxima de ocupantes:

2

Tara (kg):

235,4

El presente certificado constituye la aceptación al momento de la inspección del equipo y no releva al solicitante de las obligaciones ligadas de su responsabilidad por la operación en condiciones seguras del equipo ni de su obligación de efectuar las reparaciones y/o rectificaciones de los defectos que puedan producirse posteriormente a la emisión de este certificado.

Próxima Inspección (fecha recomendada): 13/02/2026

Responsable Técnico: Sergio Fajóo

Este documento no puede reproducirse de manera parcial.
Adjunto: Informe de inspección bajo el mismo N° de IZA.

Firmado en CABA

El original de este documento es en formato digital, firmado según Res SG N°44/15. En caso de que cuente con una copia impresa, la misma es una copia NO CONTROLADA. Escanee el Código QR para validar la veracidad del documento.

Firmado digitalmente por: Sergio Ariel Fajoo
Fecha y hora: 19.02.2025 10:00:28



Firma digital emitida por Certificador Licenciado según Res. SG No 44/15.
Certificado emitido por DIGILOGIX S.A. <http://www.digilogix.com.ar/>